

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				158.67
Žemė		grunt			0.00		158.67
Sienos		bet					
Lubos		bet	1500		0.57		158.10
Dugnas		bet	1500		2.60		156.07
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.70	155.97
	Nr. 2	PP	Išorinis	250	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.75	155.92
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.70	155.97
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 9, met.

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6064389.58; Y = 576720.76

Objektas:

Matavimus atliko

T.Vaičiulis

(vardas ir pavardė)

878

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2023-03-13

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)