

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

20

(irenginio numeris)


75320047

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: 9, met. (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				158.07		Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		158.07		Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet							Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.76		157.31		X = 6064432.40; Y = 576719.80		
Dugnas		bet	1500		2.80		155.27				
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	250	Viršus						
			Vidinis		Apačia	2.65		155.42			
	Nr. 2	PP	Išorinis	250	Viršus						
			Vidinis		Apačia	2.85		155.22			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus						
			Vidinis		Apačia	1.44		156.63			
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	200	Viršus						
			Vidinis		Apačia	2.80		155.27	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
Nr. 7		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 8		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				878 (geodezininko kv.paž.Nr.)			
Nr. 9		Išorinis		Viršus				T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia				2023-03-13 (data)			
Nr. 10		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				878 (geodezininko kv.paž.Nr.)			
Nr. 11		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				878 (geodezininko kv.paž.Nr.)			
Nr. 12		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				878 (geodezininko kv.paž.Nr.)			