

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vilniaus m. sav., Smalinės g.

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

22

(įrenginio numeris)


75320047

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 15, metal. (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6064465.09; Y = 576741.01		
Dangtis		ket	650				157.852			
Žemė		grunt			0.00		157.85			
Sienos		bet								
Lubos		bet	2000		0.72		157.13			
Dugnas		bet	2000		4.35		153.50	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	400	Viršus					
			Vidinis		Apačia	5.10	152.75			
	Nr. 2	bet	Išorinis	600	Viršus					
			Vidinis		Apačia	5.15	152.70			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.30	153.55			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	300	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.30	153.55			
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.45	156.40			
	Nr. 6	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.40	156.45			
	Nr. 5a	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	T.Vaičiulis (vardas ir pavardė) 878 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2023-06-28 (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia	4.30	153.55			
	Nr. 6a	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia	4.30	153.55			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					