

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

3
(įrenginio numeris)



Ažuolyno g.

(adresas)

75320059
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 5 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				164.82	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		164.82	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1500		0.86		163.96	X = 6064300.95; Y = 579626.84		
Dugnas		bet	1500		2.90		161.92	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	400	Viršus	2.72	162.10	Matavimus atliko J.Kašėta (vardas ir pavardė) 1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) 2022-06-22 (data)		
			Vidinis		Apačia	3.12	161.70			
	Nr. 2	PP	Išorinis	400	Viršus	2.72	162.10	Matavimus atliko (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia	3.12	161.70			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.00	163.82	Matavimus atliko (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia	1.16	163.66			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.94	161.88	Matavimus atliko (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia	3.10	161.72			
	Nr. 5	PVC	Išorinis	250	Viršus	2.80	162.02	Matavimus atliko (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia	3.05	161.77			
	Nr. 6	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.74	162.08	Matavimus atliko (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia	2.90	161.92			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia					