

<u>Lietaus kanalizacija</u> (komunikacija)	<u>šulinys</u> (įrenginio pavadinimas)	Nr. <u>30</u>	KORTELĖ
<u>Vilnius</u> (miestas)	<u>Karaliaučiaus g.</u> (gatvė)	<u>75/32-0063</u> (planšeto nomenklatūra)	

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis

Horizontalinis

Auksčių sistema LAS07								
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės ..8..... (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ketus	650	[Cross-hatched]		155,44	Ar yra vandens?		
Žemė	[Cross-hatched]	[Cross-hatched]	0.00		155,44	Ar yra dujų?		
Sienos	bet	[Cross-hatched]	[Cross-hatched]		[Cross-hatched]	Pastabos		
Dugnas	bet	2000	5,02		150,42			
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	315	Viršus		Geokada Kvalifikacijos paž. 1GKV-395 Objektas:		
				Apačia	4,27		151,17	
	Nr. 1a	pvc	315	Viršus				
				Apačia	5,02		150,42	
	Nr. 2	pvc	200	Viršus				
				Apačia	5,31		150,13	
	Nr. 3	pvc	110	Viršus				
				Apačia	1,22		154,22	
	Nr. 3a	pvc	110	Viršus				
				Apačia	5,02	150,42		
	Nr. 4	pvc	110	Apačia	1,37	154,07	Sudarė	J. Kašėta (v. pavardė) (parašas)
				Apačia			Patikrino	(v. pavardė) (parašas)
	Nr. 4a	pvc	110	Apačia	5,02	150,42	2021 09 24	
	Nr. 6a			Apačia			(įrenginio tyrinėjimo data)	