


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Nėra</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				160.87	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt						Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos								X = 6064248.97; Y = 576434.41		
Dugnas		bet	700		2.19		158.68			
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.28	159.59			
			Vidinis		Apačia	1.48	159.39			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Aurimas Žurinskas (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1278 (geodezininko kv. pač.Nr.)	Parašas  (parašas)	2022-04-09 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. pač.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. pač.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. pač.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. pač.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. pač.Nr.)	(parašas)	(data)