

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: Yra _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				160.94	Ar yra vandens? Ne _____	
Žemė		grunt						Ar yra dujų? Ne _____	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos								X = 6064234.57; Y = 576388.99	
Dugnas		bet	1000		1.71		159.23	_____	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	250	Viršus	1.46	159.48	_____	
			Vidinis		Apačia	1.71	159.23	_____	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	250	Viršus	1.46	159.48	_____	
			Vidinis		Apačia	1.71	159.23	_____	
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.45	159.49	_____	
			Vidinis		Apačia	1.65	159.29	_____	
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: _____ _____ _____	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			_____	
			Vidinis		Apačia			_____	
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____	
			Vidinis		Apačia			_____	
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Aurimas Žurinskas (vardas ir pavardė) 1278 (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) 2022-04-09 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				