

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vilnius, Gilužio g.

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

4



(įrenginio numeris)

75320081

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 18 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		glžb	650				149.85	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		149.85	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	2000		0.65		149.20	X = 6063911.02; Y = 575088.99		
Dugnas		bet	2000		4.96		144.89			
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	1000	Viršus	4.56	145.29			
			Vidinis		Apačia	5.56	144.29			
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	1000	Viršus	4.56	145.29			
			Vidinis		Apačia	5.56	144.29			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	S. Rimavičius (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-702 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-11-27 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)