

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vilnius, Gilužio g.

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

(įrenginio pavadinimas)

6



(įrenginio numeris)

75320081

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>26</u> (medžiaga, kiekis)				
Dangtis		ket	650				151.02	Ar yra vandens? <u>Ne</u>				
Žemė		grunt			0.00		151.02	Ar yra dujų? <u>Ne</u>				
Sienos		bet						Pastabos:				
Lubos		bet	2000		1.15		149.87	X = 6063864.52; Y = 575229.42				
Dugnas		bet	2000		6.42		144.60					
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	1000	Viršus	5.90	145.12	Matavimus atliko	S. Rimavičius (vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia	6.90	144.12		1GKV-702 (geodezininko kv.paž.Nr.)		 (parašas)	2023-11-27 (data)
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	1000	Viršus	5.94	145.08		Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia	6.94	144.08					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko				
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko				
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko				
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko				
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko				
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko				
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko				
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko				
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko				
			Vidinis		Apačia							