

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

5

(įrenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Smalinės g.

(adresas)


75320087

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 16, met. (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				155.91	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		c			0.00		155.91	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	2000		1.84		154.07	X = 6063974.06; Y = 576675.11		
Dugnas		bet	2000		4.82		151.09			
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis	800	Viršus					
			Vidinis		Apačia	5.00	150.91			
	Nr. 2	bet	Išorinis	800	Viršus					
			Vidinis		Apačia	5.05	150.86			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	400	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.96	150.95			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.69	153.22	Objektas:		
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.43	153.48			
	Nr. 6	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.42	153.49			
Nr. 4a	PVC	Išorinis	160	Viršus			Matavimus atliko	T.Vaičiulis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia	4.80	151.11		878 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-06-28 (data)
Nr. 5a	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia	4.80	151.11		(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 6a	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia	4.80	151.11		(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)