

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

(irenginio numeris)

Pilaitės pr., Vilnius

(adresas)


75320089

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis




1,2 3a

Horizontalis



1 3,3a



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 12 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				156.17	Ar yra vandens? Ne	
Žemė		grunt			0.00		156.17	Ar yra dujų? Ne	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb	1500		0.73		155.44	X = 6063777.75; Y = 577234.06	
Dugnas		bet	1500		3.05		153.12		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	2.94	153.23		
			Vidinis		Apačia	3.05	153.12		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	250	Viršus	2.97	153.20		
			Vidinis		Apačia	3.22	152.95		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.32	154.85		
			Vidinis		Apačia	1.43	154.74		
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	110	Viršus	2.94	153.23		
			Vidinis		Apačia	3.05	153.12		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Matavimus atliko		J.Kašėta (vardas ir pavardė)		1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)			2022-10-24 (data)		
Matavimus atliko									
Matavimus atliko									