

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

(irenginio numeris)

Pilaite's pr., Vilnius

(adresas)

75320089

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 15 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				156.37	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		156.37	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1500		0.76		155.61	X = 6063822.18; Y = 577205.59		
Dugnas		bet	1500		3.62		152.75			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	250	Viršus	3.49	152.88			
			Vidinis		Apačia	3.74	152.63			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	250	Viršus	3.49	152.88			
			Vidinis		Apačia	3.74	152.63			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.61	154.76			
			Vidinis		Apačia	1.72	154.65			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	110	Viršus	3.03	153.34			
			Vidinis		Apačia	3.14	153.23	Objektas:		
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	110	Viršus	3.51	152.86			
			Vidinis		Apačia	3.62	152.75			
	Nr. 4a	PVC	Išorinis	110	Viršus	3.51	152.86			
			Vidinis		Apačia	3.62	152.75			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	J.Kašeta (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)	
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)