

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

37
(įrenginio numeris)

Pociūno g.

(adresas)


75320092

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	650				160.21
Žemė					0.00		160.21
Sienos		G/B					
Lubos		G/B	2000		0,68		159.53
Dugnas		Betonas	2000		4.30		155.91
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	600	Viršus		
			Vidinis		Apačia	3.83	156.38
	Nr. 2	PVC	Išorinis	400	Viršus		
			Vidinis		Apačia	3.84	156.37
	Nr. 3	PVC	Išorinis	400	Viršus		
			Vidinis		Apačia	3.84	156.37
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Lipynės: 12 (medžiaga, kiekis)							
Ar yra vandens? Ne							
Ar yra dujų? Ne							
Pastabos:							
X = 6063841.88; Y = 577807.90							
Objektas:							
Matavimus atliko		G. Veikutytė (vardas ir pavardė)					
		(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)		2021-10-06 (data)	
Matavimus atliko		D. Katilius (vardas ir pavardė)					
		(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)		2021-10-06 (data)	
Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)					
		(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)		(data)	