

(inžinerinio tinklo pavadinimas)


(irenginio pavadinimas)

(irenginio numeris)

(adresas)

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA



Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	425				160.46
Žemė					0.00		160.46
Sienos		Plastm.					
Lubos		Plastm.	425				
Dugnas		Plastm.	425		1.88		158.58
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.97	158.49
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.98	158.48
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.97	158.49
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: -
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6063953.04; Y = 577863.78

Objektas:

Matavimus atliko

G. Veikutytė
(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2021-10-06

(data)

Matavimus atliko

D. Katilius
(vardas ir pavardė)

1GKV-221

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2021-10-06

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)