

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

57
(įrenginio numeris)

Pociūno g.

(adresas)


75320092

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	650				159.80
Žemė					0.00		159.80
Sienos		G/B					
Lubos		G/B	700				
Dugnas		Betonas	700		1.67		158.13
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.37	158.43
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.37	158.43
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.37	158.43
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.37	158.43
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.37	158.43
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.37	158.43
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.37	158.43
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.37	158.43
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.37	158.43
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.37	158.43
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.37	158.43
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.37	158.43
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6063864.72; Y = 577822.34

Objektas:

Matavimus
atliko

G. Veikutytė
(vardas ir pavardė)

(geodezininko
kv.paž.Nr.)

(parašas)

2021-10-06
(data)

Matavimus
atliko

D. Katilius
(vardas ir pavardė)

(geodezininko
kv.paž.Nr.)

(parašas)

2021-10-06
(data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko
kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)