

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

75
(įrenginio numeris)

Pociūno g.


(adresas)

75320092
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	650				160.83
Žemė					0.00		160.83
Sienos		G/B					
Lubos		G/B	2000		0.93		159.90
Dugnas		Betonas	2000				
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	250	Viršus		
			Vidinis		Apačia	5.97	154.86
	Nr. 2	PVC	Išorinis	250	Viršus		
			Vidinis		Apačia	5.98	154.85
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Lipynės: 21 (medžiaga, kiekis)							
Ar yra vandens? Ne							
Ar yra dujų? Ne							
Pastabos:							
X = 6063868.84; Y = 577790.07							
Objektas:							
Matavimus atliko		G. Veikutytė (vardas ir pavardė)					
		(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-10-06 (data)			
Matavimus atliko		D. Katilius (vardas ir pavardė)					
		(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-10-06 (data)			
Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)					
		(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)			