




<u>Drenažas</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>5</u>	KORTELĖ		
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Pilaitės pr.</u> (gatvė)		<u>75/32 - 0131</u> (planšeto nomenklatura)			
S ↑							
Prišimo brėžinys							
Vertikalinis							
Horizontalinis							
Aukščių sistema LAS07							
							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	320		156,07	Ar yra vandens?	
Žemė				0.00	156,07	Ar yra dujų?	
Sienos		pvc				Pastabos	
Dugnas		pvc	315	4,75	151,32		
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	128	Viršus		 Kvalifikacijos paž. 1GKV-395 Objektas:	
				Apačia	4,45		151,62
	Nr. 2	pvc	128	Viršus			
				Apačia	4,45		151,62
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 3a			Viršus			
			Apačia				
Nr. 4			Viršus			Sudarė <u>J. Kašėta</u> (v. pavardė) (parašas)	
			Apačia				
Nr. 4a			Viršus				
			Apačia			Patikrino (v. pavardė) (parašas)	
Nr. 4a			Apačia				
2021 07 14 (įrenginio tyrinėjimo data)							