

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

19
(įrenginio numeris)

J. Rutkausko g., Vilnius

(adresas)


75320133

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6063343.87; Y = 578211.98	
Dangtis		ket	650				149.47		
Žemė					0.00		149.47		
Sienos		glžb							
Lubos		glžb							
Dugnas		bet	700		1.37		148.10	Objektas: _____ _____	
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.12	148.35		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė) <i>(signature)</i> (parašas) 2022-10-17 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė) <i>(signature)</i> (parašas) 2022-10-17 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	IGKV-221 (geodezininko kv. pat. Nr.) <i>(signature)</i> (parašas) 2022-10-17 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) <i>(signature)</i> (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. pat. Nr.) <i>(signature)</i> (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. pat. Nr.) <i>(signature)</i> (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				