

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(renginio pavadinimas)

22

(renginio numeris)

J. Rutkausko g., Vilnius

(adresas)


75320133

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				151.19	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė					0.00		151.19	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb						X = 6063375.26; Y = 578171.59	
Dugnas		bet	700		2.73		148.46		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	113	Viršus			Objektas: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	
			Vidinis		Apačia	1.29	149.90		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	2.72	148.47		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.59	149.60		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė) <i>G. Veikutytė</i> (parašas) 2022-10-17 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė) <i>D. Katilius</i> (parašas) 2022-10-17 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	IGKV-221 (geodezininko kv. pat. Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. pat. Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. pat. Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				