

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				154.16
Žemė					0.00		154.16
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	1500		0.66		153.50
Dugnas		bet	1500		3.87		150.29
Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			
		Vidinis		Apacia	1.34	152.82	
	PVC	Išorinis	315	Viršus			
		Vidinis		Apacia	4.04	150.12	
	PVC	Išorinis	200	Viršus			
		Vidinis		Apacia	1.35	152.81	
	PVC	Išorinis	160	Viršus			
		Vidinis		Apacia	2.90	151.26	
	PVC	Išorinis	160	Viršus			
		Vidinis		Apacia	2.90	151.26	
		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
	Išorinis		Viršus				
	Vidinis		Apacia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			

Lipynės: 10
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6063415.62; Y = 578232.51

Objektas:

Matavimus
atliko

Matavimus
atliko

Matavimus
atliko

G. Veikutytė
(vardas ir pavardė)

(geodezininko
kv. paž. Nr.)

Atlikim
(parašas)

2022-11-16
(data)

IGKV-221
(geodezininko
kv. paž. Nr.)

R. Katilius
(vardas ir pavardė)

(parašas)

2022-11-16
(data)

(vardas ir pavardė)

(geodezininko
kv. paž. Nr.)

(parašas)

(data)