

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(renginio pavadinimas)

25

(renginio numeris)

J. Rutkausko g., Vilnius

(adresas)


75320133

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				154.17	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė					0.00		154.17	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb						X = 6063418.67; Y = 578233.39	
Dugnas		bet	700		1.49		152.68	Objektas: _____	
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko <u>G. Veikutytė</u> (vardas ir pavardė) 2022-10-17 (data)	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.23	152.94		
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko <u>D. Katilius</u> (vardas ir pavardė) 2022-10-17 (data)	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko <u>IGKV-221</u> (geodezininko kv. pat. Nr.) 2022-10-17 (data)	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko _____ (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko _____ (geodezininko kv. pat. Nr.)	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko _____ (geodezininko kv. pat. Nr.)	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko _____ (geodezininko kv. pat. Nr.)	
			Vidinis		Apačia				