



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA


Vertikalusis




Horizontalis



Spaudos ž.



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ met., 5 (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	670				155.82	Ar yra vandens? _____ Ne			
Žemė		asf			0.00		155.82	Ar yra dujų? _____ Ne			
Sienos		bet						Pastabos: X=6063445.46 / Y=578225.97			
Lubos		bet	1000		0.85		154.97				
Dugnas		bet	1000		1.53		154.29				
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus			Objektas: _____ _____ _____ _____			
			Vidinis		Apačia	1.60	154.22				
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus						154.15
			Vidinis		Apačia	1.67	154.15				
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus						154.22
			Vidinis		Apačia	1.60	154.22				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia				1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2023-10-18 (data)	
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	