




ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>met, 16</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	700				156.38	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė					0.00		156.38	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	2000		0.85		155.53	X = 6063491.41; Y = 578221.62		
Dugnas		bet	1900		8.82		147.56			
Vamzdžiai	Nr. 1	glžb	Išorinis	1500	Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	glžb	Išorinis	1500	Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3	pln	Išorinis	100	Viršus	4.99	151.39			
			Vidinis		Apačia	5.09	151.29			
	Nr. 4	glžb	Išorinis	500	Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5	PVC	Išorinis	315	Viršus	5.50	150.89			
			Vidinis		Apačia	5.81	150.57			
	Nr. 6	PP	Išorinis	400	Viršus	7.75	148.63			
			Vidinis		Apačia	8.15	148.23			
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	R. Černiavskis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1 GKV-1651 (geodetzininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-07-29 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodetzininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodetzininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		

Lipynės: met, 16
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6063491.41; Y = 578221.62

Objektas:

Matavimus atliko	R. Černiavskis (vardas ir pavardė)		
	IGKV-1651 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-07-29 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)