


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ met., 8 (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	520x520				155.35	Ar yra vandens? _____ Ne			
Žemė		asf			0.00		155.35	Ar yra dujų? _____ Ne			
Sienos		bet						Pastabos: X=6063449.49 / Y=578330.26			
Lubos		bet	1000		0.99		154.36				
Dugnas		bet	1000		2.85		152.50				
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 2	PVC	200	Išorinis		Viršus					
				Vidinis		Apačia	2.55	152.80			
	Nr. 3			Išorinis		Viršus					
				Vidinis		Apačia					
	Nr. 4			Išorinis		Viršus					
				Vidinis		Apačia					
	Nr. 5			Išorinis		Viršus			Objektas: _____ _____ _____		
				Vidinis		Apačia					
	Nr. 6			Išorinis		Viršus					
				Vidinis		Apačia					
Nr. 7			Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2023-10-17 (data)
Nr. 8			Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9			Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10			Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11			Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12			Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)