




IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



6063

Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: met, 18 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	700		154.49	Ar yra vandens? Ne		
Žemė	žv		0.00	154.49	Ar yra dujų? Ne		
Sienos	bet				Pastabos:		
Lubos	bet	1500	1.04	153.45	X = 6063465.81; Y = 578277.26		
Dugnas	bet	1500	4.84	149.65			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis 400	Viršus 4.41	150.08	Objektas:	
			Vidinis	Apačia 4.81	149.68		
	Nr. 2	PP	Išorinis 400	Viršus 4.43	150.06		
			Vidinis	Apačia 4.83	149.66		
	Nr. 3	PVC	Išorinis 200	Viršus 1.16	153.33		
			Vidinis	Apačia 1.36	153.13		
	Nr. 3a	PVC	Išorinis 200	Viršus 4.49	150.00		
			Vidinis	Apačia 4.69	149.80		
	Nr. 4	PVC	Išorinis 200	Viršus 3.49	151.00		
			Vidinis	Apačia 3.69	150.80		
	Nr. 5	PVC	Išorinis 200	Viršus 1.08	153.41		
			Vidinis	Apačia 1.28	153.21		
Vamzdžiai	Nr. 5a	PVC	Išorinis 200	Viršus 4.49	150.00	Matavimus atliko	R. Černiavskis (vardas ir pavardė) IGKV-1651 (geoderzininko kv.paž.Nr.) 2022-07-29 (data)
			Vidinis	Apačia 4.69	149.80		
	Nr. 6	PVC	Išorinis 200	Viršus 1.08	153.41	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geoderzininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apačia 1.28	153.21		
	Nr. 6a	PVC	Išorinis 200	Viršus 4.49	150.00	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geoderzininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apačia 4.69	149.80		
	Nr. 10		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geoderzininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 11		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geoderzininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 12		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geoderzininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apačia			