


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				157.21	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		157.21	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.62		156.59	X = 6063258.39; Y = 578951.68		
Dugnas		bet	1000		2.57		154.64			
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis	300	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.86	154.35			
	Nr. 2	bet	Išorinis	300	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.88	154.33			
	Nr. 3	PE	Išorinis	225	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.77	154.44			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.65	155.56	Objektas: _____		
	Nr. 5	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.65	155.56			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko _____ (vardas ir pavardė)		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)  2023-05-12 (data)		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko _____ (vardas ir pavardė)		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			IGKV-878 (geodezininko kv.paž.Nr.)  2023-05-12 (data)		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko _____ (vardas ir pavardė)		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) 2023-05-12 (data)		