

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>20, rūd</u> (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	650				159.59	Ar yra vandens? <u>Ne</u>			
Žemė		asf			0.00		159.59	Ar yra dujų? <u>Ne</u>			
Sienos		bet						Pastabos:			
Lubos		bet	2,0x2,0		4.28		155.31	X = 6063284.88; Y = 579074.14			
Dugnas		bet	2,0x2,0		7.82		151.77				
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis	1200	Viršus						
			Vidinis		Apačia	7.80	151.79				
	Nr. 2	bet	Išorinis	1200	Viršus						
			Vidinis		Apačia	7.80	151.79				
	Nr. 3	PE	Išorinis	225	Viršus						
			Vidinis		Apačia	3.16	156.43				
	Nr. 3a	asbc	Išorinis	200	Viršus						
			Vidinis		Apačia	5.03	154.56				
	Nr. 4	asbc	Išorinis	200	Viršus						
			Vidinis		Apačia	3.16	156.43				
	Nr. 4a	asbc	Išorinis	200	Viršus						
			Vidinis		Apačia	5.02	154.57				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	P. Augūnas (vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia							
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-05-12 (data)	
		Vidinis		Apačia							
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia							
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	IGKV-878	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-05-12 (data)
		Vidinis		Apačia							
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia							
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-05-12 (data)	
		Vidinis		Apačia							