

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vilniaus m., T. Narbuto g.

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

3



(įrenginio numeris)

75320137

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



E221

I S6

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6063273.60; Y = 579016.79		
Dangtis		ket	650				158.55			
Žemė		asf			0.00		158.55			
Sienos		bet								
Lubos		bet	2.20x2.60		3.52		155.03			
Dugnas		bet	2.20x2.60		5.48		153.07	Objektas: _____ _____ _____ _____		
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis	1200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	6.49	152.06			
	Nr. 2	bet	Išorinis	1200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	6.50	152.05			
	Nr. 3	asbc	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.76	156.79			
	Nr. 4	PE	Išorinis	225	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.52	157.03			
	Nr. 5	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.37	157.18			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	P. Augūnas (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-05-12 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-878 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-05-12 (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-05-12 (data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-05-12 (data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-05-12 (data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-05-12 (data)