

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vilniaus m., T. Narbuto g.

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

2

(įrenginio numeris)


75320138

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 28, met (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6063343.09; Y = 579391.55		
Dangtis		ket	650				156.75			
Žemė		asf			0.00		156.75			
Sienos		bet								
Lubos		bet	2.0x2.0		4.41		152.34			
Dugnas		bet	2.0x2.0		7.41		149.34	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis	1200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	7.41	149.34			
	Nr. 2	bet	Išorinis	1200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	7.41	149.34			
	Nr. 3	asbc	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.10	154.65			
	Nr. 3a	asbc	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.41	152.34			
	Nr. 4	PE	Išorinis	225	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.10	154.65			
	Nr. 4a	asbc	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.41	152.34			
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	P. Augūnas (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(data)	2023-05-12
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(data)	2023-05-12
			Vidinis		Apačia				(data)	2023-05-12
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(data)	2023-05-12
			Vidinis		Apačia				(data)	2023-05-12
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(data)	2023-05-12
			Vidinis		Apačia				(data)	2023-05-12
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(data)	2023-05-12
			Vidinis		Apačia				(data)	2023-05-12
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(data)	2023-05-12
			Vidinis		Apačia				(data)	2023-05-12