

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vilniaus m., T. Narbuto g.

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

3

(įrenginio numeris)


75320138

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 24, met (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6063354.55; Y = 579453.94		
Dangtis		ket	650				155.00			
Žemė		grunt			0.00		155.00			
Sienos		bet								
Lubos		bet	2.0x2.0		3.12		151.88			
Dugnas		bet	2.0x2.0		5.92		149.08	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis	1200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	5.92	149.08			
	Nr. 2	bet	Išorinis	1200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	5.92	149.08			
	Nr. 3	bet	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.36	152.64			
	Nr. 4	bet	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.12	151.88			
	Nr. 5	PE	Išorinis	225	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.36	152.64			
	Nr. 6	bet	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.12	151.88			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	P. Augūnas (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-05-12 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-878 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-05-12 (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-05-12 (data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-05-12 (data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-05-12 (data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-05-12 (data)