

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				152.39
Žemė		grunt			0.00		152.39
Sienos		bet					
Lubos		bet	4.0x2.0		2.10		150.29
Dugnas		bet	4.0x2.0		7.75		144.64
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis	1200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	4.05	148.34
	Nr. 2	bet	Išorinis	1200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	7.75	144.64
	Nr. 3	asbc	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.43	149.96
	Nr. 4	PE	Išorinis	225	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.43	149.96
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 28, met
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6063366.68; Y = 579512.20

Objektas:

Matavimus atliko	<u>P. Augūnas</u> (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	<u>2023-05-12</u> (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	<u>IGKV-878</u> (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	<u>2023-05-12</u> (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	<u>2023-05-12</u> (data)