

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vilniaus m., T. Narbuto g.

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

3



(įrenginio numeris)

75320139

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 24, met (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6063371.98; Y = 579545.14	
Dangtis		bet	650				151.06		
Žemė		grunt			0.00		151.06		
Sienos		bet							
Lubos		bet	5.0x3.3		3.70		147.36		
Dugnas		bet	5.0x3.3		7.63		143.43	Objektas:	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis	1200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	6.78	144.28		
	Nr. 2	bet	Išorinis	1200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	7.63	143.43		
	Nr. 3	bet	Išorinis	1200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	6.78	144.28		
	Nr. 4	PE	Išorinis	225	Viršus				
			Vidinis		Apačia	3.15	147.91		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	P.Augūnas (vardas ir pavardė) 2023-05-12 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-878 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2023-05-12 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2023-05-12 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2023-05-12 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2023-05-12 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2023-05-12 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2023-05-12 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2023-05-12 (data)
			Vidinis		Apačia				