

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vilniaus m., T. Narbuto g.

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

5

(įrenginio numeris)


75320139

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 4, met (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6063344.24; Y = 579700.33		
Dangtis		ket	650				141.26			
Žemė		grunt			0.00		141.26			
Sienos		bet								
Lubos		bet	1000		0.25		141.01			
Dugnas		bet	1000		1.22		140.04	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.21	140.05			
	Nr. 2	asbc	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.25	140.01			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.12	140.14			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	P. Augūnas (vardas ir pavardė) 2023-05-12 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-878 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2023-05-12 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) 2023-05-12 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) 2023-05-12 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) 2023-05-12 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) 2023-05-12 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) 2023-05-12 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) 2023-05-12 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) 2023-05-12 (data)	
			Vidinis		Apačia					