

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

5
(įrenginio numeris)


Vilniaus m. Narbuto g.
(adresas)

75320140
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8, rūd (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6063281.11; Y = 579818.21		
Dangtis		ket	650				135.89			
Žemė		grunt			0.00		135.89			
Sienos		bet								
Lubos		bet	1000		0.25		135.64			
Dugnas		bet	1000		3.40		132.49			
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PVC	Išorinis	113	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.35	132.54			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	P. Augūnas (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-878 (geodezininko kv.paž.Nr.)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2023-05-12 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2023-05-12 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2023-05-12 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2023-05-12 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2023-05-12 (data)	
			Vidinis		Apačia					