

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				157.58
Žemė		grunt			0.00		157.58
Sienos		bet					
Lubos		bet	1000		0.83		156.75
Dugnas		bet	1000		1.84		155.74
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis	300	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.03	155.55
	Nr. 2	bet	Išorinis	300	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.10	155.48
	Nr. 3	PE	Išorinis	225	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.80	155.78
	Nr. 4	PVC	Išorinis	113	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.20	156.38
	Nr. 5	PVC	Išorinis	113	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.20	156.38
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6063225.69; Y = 578868.29

Objektas:

Matavimus atliko	P.Augūnas (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-05-12 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	1GKV-878 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-05-12 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-05-12 (data)