




ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	670		159.03	Ar yra vandens? Ne		
Žemė	asf		0.00	159.03	Ar yra dujų? Ne		
Sienos	bet				Pastabos:		
Lubos	bet	1000	0.68	158.35	X=6062713.09 / Y=578427.28		
Dugnas	bet	1000	1.47	157.56			
Vamzdžiai	Nr. 1	Išorinis	Viršus		Objektas:		
		Vidinis	Apačia				
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200			
		Vidinis	Apačia	1.00			
	Nr. 3	Išorinis	Viršus				
		Vidinis	Apačia				
	Nr. 4	Išorinis	Viršus				
		Vidinis	Apačia				
	Nr. 5	Išorinis	Viršus				
		Vidinis	Apačia				
	Nr. 6	Išorinis	Viršus				
		Vidinis	Apačia				
	Nr. 7	Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)	
		Vidinis	Apačia			1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	2021-11-25 (parašas) (data)
	Nr. 8	Išorinis	Viršus			(vardas ir pavardė)	
		Vidinis	Apačia			(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 9	Išorinis	Viršus			(vardas ir pavardė)	
		Vidinis	Apačia			(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 10	Išorinis	Viršus			(vardas ir pavardė)	
		Vidinis	Apačia			(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 11	Išorinis	Viršus			(vardas ir pavardė)	
		Vidinis	Apačia			(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 12	Išorinis	Viršus			(vardas ir pavardė)	
		Vidinis	Apačia			(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)