




L. Asanavičiūtės g., Vilniaus m.
(adresas)

75320194
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ met., 17 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				160.91	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		grunt			0.00		160.91	Ar yra dujų? _____ Ne		
Sienos		bet						Pastabos: X=6062675.01 / Y=578420.09		
Lubos		bet	3000		0.99		159.92			
Dugnas		bet	3000		5.45		155.46			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	5.39	155.52			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	5.39	155.52			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2021-11-25 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)