




ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



129-A-11

129-A-12

Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: met., 19 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	650		160.53	Ar yra vandens? Ne		
Žemė	asf		0.00	160.53	Ar yra dujų? Ne		
Sienos	bet				Pastabos:		
Lubos	bet	1500	1.50	159.03	X=6062648.70 / Y=578398.99		
Dugnas	bet	1500	5.53	155.00	129-A-11 Nr.141		
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis Vidinis	600	Viršus Apačia	5.85	154.68
	Nr. 2	bet	Išorinis Vidinis	600	Viršus Apačia	5.85	154.68
	Nr. 3	PVC	Išorinis Vidinis	200	Viršus Apačia	1.85	158.68
	Nr. 4	PVC	Išorinis Vidinis	200	Viršus Apačia	1.89	158.64
	Nr. 5	asbc	Išorinis Vidinis	200	Viršus Apačia	2.38	158.15
	Nr. 6	PE	Išorinis Vidinis	110	Viršus Apačia	5.56	154.97
	Nr. 7		Išorinis Vidinis		Viršus Apačia		
	Nr. 8		Išorinis Vidinis		Viršus Apačia		
	Nr. 9		Išorinis Vidinis		Viršus Apačia		
	Nr. 10		Išorinis Vidinis		Viršus Apačia		
	Nr. 11		Išorinis Vidinis		Viršus Apačia		
	Nr. 12		Išorinis Vidinis		Viršus Apačia		
					Objektas:		
					Algirdas Diska (vardas ir pavardė)		
					Matavimus atliko	1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	2021-11-25 (parašas) (data)
					Matavimus atliko		
					Matavimus atliko		