


ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)



SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



129-A-11

Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: met., 18 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	650		160.24	Ar yra vandens? Ne		
Žemė	asf		0.00	160.24	Ar yra dujų? Ne		
Sienos	bet				Pastabos:		
Lubos	bet	1000	2.15	158.09	X=6062674.48 / Y=578394.33		
Dugnas	bet	1000	5.05	155.19	129-A-11 Nr.91		
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis	Viršus	3a= 155.29		
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 2	bet	Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 4		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 5		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 6		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 7		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 8		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 9		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 10		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 11		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 12		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			

Lipynės: met., 18
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X=6062674.48 / Y=578394.33

129-A-11 Nr.91

3a= 155.29

Objektas:

Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)		
	1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	2021-11-25 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)