




ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	670		160.89	Ar yra vandens? Ne		
Žemė	c		0.00	160.89	Ar yra dujų? Ne		
Sienos					Pastabos:		
Lubos					X=6062631.60 / Y=578487.93		
Dugnas	bet	700	1.67	159.22			
Vamzdžiai	Nr. 1	Išorinis	Viršus		Objektas:		
		Vidinis	Apačia				
	Nr. 2	PVC	200	Viršus			
		Vidinis	Apačia	1.18			
	Nr. 3	Išorinis	Viršus				
		Vidinis	Apačia				
	Nr. 4	Išorinis	Viršus				
		Vidinis	Apačia				
	Nr. 5	Išorinis	Viršus				
		Vidinis	Apačia				
	Nr. 6	Išorinis	Viršus				
		Vidinis	Apačia				
Matavimai	Nr. 7	Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)	
		Vidinis	Apačia			1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	2021-11-25 (data)
	Nr. 8	Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(parašas)	
		Vidinis	Apačia			(data)	
	Nr. 9	Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis	Apačia			(data)	
	Nr. 10	Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(parašas)	
		Vidinis	Apačia			(data)	
	Nr. 11	Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis	Apačia			(data)	
	Nr. 12	Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(parašas)	
		Vidinis	Apačia			(data)	