

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>metalas, 9</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	640				154.96	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		154.96	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		1.57		153.39	X = 6061514.42; Y = 578577.72		
Dugnas		bet	1000		3.37		151.59	<u>Senas Nr.231.</u>		
Vamzdžiai	Nr. 1	asbc	Išorinis	189	Viršus			Objektas: <u>22-24</u>		
			Vidinis		Apačia	3.45	151.51			
	Nr. 2	asbc	Išorinis	189	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.59	151.37			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.40	151.56			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	T.Babelis (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1404 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-11-27 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)