

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(renginio pavadinimas)

42

(renginio numeris)

L. Asanavičiūtės g., Vilnius

(adresas)


75320289

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6061321.93; Y = 577155.10	
Dangtis	ket	650				154.96		
Žemė				0.00		154.96		
Sienos	glžb							
Lubos	glžb							
Dugnas	bet	700		1.73		153.23	Objektas: _____ _____	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus			
			Vidinis		Apačia	1.15		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			
			Vidinis		Apačia	1.15		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė) 2022-11-07 (data)
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė) 2022-11-07 (data)
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		Matavimus atliko	IGKV-221 (geodezininko kv. pat. Nr.) (data)
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (data)
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (data)
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (data)
			Vidinis		Apačia			