

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(renginio pavadinimas)

47
(renginio numeris)

L. Asanavičiūtės g., Vilnius



(adresas)

75320289

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 7 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				154.89	Ar yra vandens? Ne		
Žemė					0.00		154.89	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		0.7		154.19	X = 6061310.32; Y = 577227.94		
Dugnas		bet	1000		1.94		152.95			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	315	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	2.05	152.84			
	Nr. 2	PP	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.06	152.83			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.62	153.27			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	2022-11-07 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	2022-11-07 (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	IGKV-221 (geodezininko kv. pat. Nr.)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. pat. Nr.)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)