

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

48
(įrenginio numeris)

L. Asanavičiūtės g., Vilnius



(adresas)

75320289

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 22
Dangtis		ket	650				155.07	(medžiaga, kiekis)
Žemė					0.00		155.07	Ar yra vandens? Ne
Sienos		glžb						Ar yra dujų? Ne
Lubos		glžb			1,3		153.77	Pastabos:
Dugnas		bet	1900x1900		8.56		146.51	X = 6061321.26; Y = 577119.66
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis	1200	Viršus			
			Vidinis		Apačia	9.14	145.93	
	Nr. 2	bet	Išorinis	1200	Viršus			
			Vidinis		Apačia	9.14	145.93	
	Nr. 3	nn	Išorinis	200	Viršus			
			Vidinis		Apačia	3.73	151.34	
	Nr. 3a	nn	Išorinis	200	Viršus			
			Vidinis		Apačia	8.56	146.51	
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus			
			Vidinis		Apačia	2.43	152.64	
	Nr. 4a	PVC	Išorinis	200	Viršus			
			Vidinis		Apačia	8.56	146.51	
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. pat. Nr.)	(parašas)	2022-11-15 (data)
Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)		
	IGKV-221 (geodezininko kv. pat. Nr.)	(parašas)	2022-11-15 (data)
Matavimus atliko			
	(geodezininko kv. pat. Nr.)	(parašas)	(data)