

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(renginio pavadinimas)

5
(renginio numeris)

L. Asanavičiūtės g., Vilnius




(adresas)

75320290

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6061297.68; Y = 577295.33	
Dangtis		ket	650				154.24		
Žemė					0.00		154.24		
Sienos		glžb							
Lubos		glžb	1500		0.70		153.54		
Dugnas		bet	1500		2.12		152.12	Objektas: _____ _____	
Vamzdžiai	Nr. 1	glžb	Išorinis	400	Viršus				
			Vidinis		Apačia	2.30	151.94		
	Nr. 2	glžb	Išorinis	400	Viršus				
			Vidinis		Apačia	2.32	151.92		
	Nr. 3	PP	Išorinis	315	Viršus				
			Vidinis		Apačia	2.11	152.13		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė) (parašas) 2022-11-07 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė) (parašas) 2022-11-07 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	IGKV-221 (procedūrinio kv. pat. Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(procedūrinio kv. pat. Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(procedūrinio kv. pat. Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				