

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

25

(jrenginio numeris)


75320333

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Vamzdžiai

Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	
Dangtis	ket	650				126.47	
Žemė	bet						
Sienos	bet						
Lubos	bet						
Dugnas	bet	1500		1.98		124.49	
Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			
		Vidinis		Apačia	1.98	124.49	
	Nr. 2	PP	Išorinis	400	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.04	124.43
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.88	124.59
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 4
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6060811.56; Y = 578044.50

Objektas:

Matavimus atliko	M. Genelis (vardas ir pavardė)		
	1GKV-76 (gydomosios kv.puž.Nr.)	(parašas)	2022-10-24 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(gydomosios kv.puž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(gydomosios kv.puž.Nr.)	(parašas)	(data)