




Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6060776.68; Y = 578029.79	
Dangtis		ket	650				126.57		
Žemė		asf							
Sienos		bet							
Lubos		bet							
Dugnas		bet	1000		1.79		124.78	Objektas:	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.93	124.64		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.95	124.62		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.89	124.68		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	M. Gerulis (vardas ir pavardė) IGKV-76 (producingio kv. paž. Nr.) (parašas) 2022-10-24 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (producingio kv. paž. Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (producingio kv. paž. Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (producingio kv. paž. Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (producingio kv. paž. Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (producingio kv. paž. Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				