




IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matn., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Alitudė
Dangtis		ket	700				103.48
Žemė		grunt					
Sienos		bet					
Lubos		bet					
Dugnas		bet	2000		6.83		96.65
Nr. 1	arm	Išorinis	800	Viršus			
		Vidinis		Apačia	6.81	96.67	
Nr. 2	arm	Išorinis	800	Viršus			
		Vidinis		Apačia	6.83	96.65	
Nr. 3	PVC	Išorinis	315	Viršus			
		Vidinis		Apačia	5.43	98.05	
Nr. 4		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 5		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 6		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: 23 met. laipt.
(medžiaga, kiekis)
Ar yra vandens? Ne
Ar yra dujų? Ne
Pastabos:
X = 6060500.30; Y = 579624.19

Objektas:

Matavimus atliko	Mindaugas Genelis (vardas ir pavardė)		
	1GKV-76 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-12-04 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)