

Liet. nuot. tinkl. dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

34

(įrenginio numeris)

Geležinio Vilko g., Vilnius, Vilniaus m. sav.
(adresas)


75320379

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	700				103.61
Žemė		asf					
Sienos		bet					
Lubos		bet					
Dugnas		bet	2000		7.61		96.00
Vamzdžiai	Nr. 1	arm	Išorinis	800	Viršus		
			Vidinis		Apačia	7.59	96.02
	Nr. 2	arm	Išorinis	800	Viršus		
			Vidinis		Apačia	7.61	96.00
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	4.80	98.81
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: 18 met. laipt.
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6060441.00; Y = 579604.42

Objektas:

Matavimus atliko	Mindaugas Genelis (vardas ir pavardė)		
	1GKV-76 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-12-04 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)