

Liet. nuot. tinkl., dren.

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys

(įrenginio pavadinimas)

62

(įrenginio numeris)

Geležinio Vilko g., Vilnius, Vilniaus m. sav.



(adresas)

75320379

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 32 met. laip. (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6060414.08; Y = 579531.41	
Dangtis		ket	700				101.97		
Žemė		grunt							
Sienos		bet							
Lubos		bet							
Dugnas		bet	2000X1400		9.76		92.21	Objektas:	
Vamzdžiai	Nr. 1	arm	Išorinis	1000	Viršus				
			Vidinis		Apačia	8.73	93.24		
	Nr. 2	arm	Išorinis	1000	Viršus				
			Vidinis		Apačia	9.76	92.21		
	Nr. 3	PP	Išorinis	250	Viršus				
			Vidinis		Apačia	3.07	98.90		
	Nr. 4	PP	Išorinis	250	Viršus				
			Vidinis		Apačia	7.29	94.68		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Genelis (vardas ir pavardė) 1GKV-76 (geodezininko kv.paž.Nr.)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia				